



Для упаковки и объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА - ЛЕНТЫ СТ

Оптимальное решение
для гладких поверхностей



Преимущества

- Удобство опечатывания упаковок любых типов* и размеров.
- При отклеивании СУ-ленты с опечатанного объекта проявляется защитная надпись «ВСКРЫТО! OPENED!», неисчезающая при повторном наклеивании.
- Наличие надписей «ОПЕЧАТАНО! НЕ ВСКРЫВАТЬ!» на СУ-ленте, предупреждающих о том, что объект находится под контролем.

Модификации

СУ-лента СТ-НП - подходит для большинства поверхностей. Имеет перфорацию для легкого отделения отрезков.

СУ-лента СТ-Н+ - повышенные адгезионные свойства. Отрезки находятся на подложке на расстоянии 2 мм друг от друга.

Технические характеристики

Модификации	СТ-НП - подходит для большинства поверхностей (с перфорацией)	СТ-Н+ - повышенные адгезионные свойства (на подложке)
Материал	полиэстер	
Размер стандартный	50 мм x 50 м / перфорация через каждые 125 мм	50 мм x 76 м / длина каждого отрезка 98 мм
Цвет	стандартный ■ красный	под заказ ■ синий ■ зеленый ■ желтый
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«OPENED! ВСКРЫТО!» и товарный знак компании-поставщика	
Количество номерных отрезков в рулоне, шт.	400	760
Маркировка стандартная	8-значный буквенно-цифровой код (1 буква, 7 цифр), предупреждающая надпись, товарный знак и эл. адрес компании-поставщика	
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	в 1 цвет - от 500 рулонов; в 2 цвета - от 800 рулонов	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -5 до +100
Температура наклеивания, °С	не ниже +5	
Срок хранения	2 года	
Нанесение / снятие	вручную / вручную или с помощью ножниц	
Упаковка	50 рулонов в коробке	54 рулона в коробке
Масса упаковки, кг	16	37,1
Размер упаковки, мм	510 x 510 x 190	440 x 440 x 302
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 рулон	

* За исключением упаковки с низкой степенью поверхностного натяжения.



Для упаковки и объектов, которые нельзя
опечатать стандартными средствами

Инструкция по применению

Установка

Наклеивайте СУ-ленту при температуре не ниже +5°C.

1. Очистите поверхность от возможных загрязнений.
2. Отделите одну наклейку.
3. Наклейте ее на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер СУ-ленты и, при необходимости, сведения о маркировке.

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку СУ-ленты с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия: проявившихся контрольных надписей, механических повреждений и химических воздействий. Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите СУ-ленту с объекта либо разрежьте.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.